Jens Freudenberger und Martin Heilmaier

Materialkunde der Nichteisenmetalle und -legierungen

Inhaltsverzeichnis

Cover

<u>Vorwort zu Materialkunde der Nichteisenmetalle und -</u> <u>legierungen</u>

Über die Autoren

Einordnung der Metalle

<u>1 Aluminium und Aluminiumlegierungen</u>

1.1 Darstellung von Aluminium

1.2 Physikalische Eigenschaften von Aluminium

1.3 Legierungssysteme des Aluminiums

1.4 Aluminiumknetlegierungen

<u>1.5 Aluminiumgusslegierungen</u>

1.6 Festigkeitseigenschaften von

<u>Aluminiumlegierungen bei erhöhter/tiefer</u> <u>Temperatur</u>

<u>1.7 Werkstoffverhalten von Aluminiumlegierungen</u> <u>unter wechselnder Beanspruchung</u>

2 Titan und Titanlegierungen

2.1 Darstellung von Titan

2.2 Physikalische Eigenschaften von Titan

2.3 Titanlegierungen

<u>3 Magnesium und Magnesiumlegierungen</u>

3.1 Darstellung von Magnesium

3.2 Physikalische Eigenschaften

3.3 Klassifikation von Magnesiumlegierungen

4 Nickel und Nickellegierungen

<u>4.1 Darstellung von Nickel</u>

4.2 Physikalische Eigenschaften von Nickel

<u>4.3 Nickellegierungen</u>

4.4 Nickel als Basis weichmagnetischer Werkstoffe

5 Kupfer und Kupferlegierungen

5.1 Darstellung von Kupfer

5.2 Einteilung der Kupfersorten

5.3 Physikalische Eigenschaften

5.4 Mechanische Eigenschaften

5.5 Legierungssysteme des Kupfers

<u>6 Silber und Silberlegierungen</u>

<u>6.1 Darstellung von Silber</u>

6.2 Physikalische Eigenschaften von Silber

6.3 Mechanische Eigenschaften

6.4 Legierungssysteme auf Silberbasis

7 Gold und Goldlegierungen

7.1 Darstellung von Gold

7.2 Physikalische Eigenschaften von Gold

7.3 Mechanische Eigenschaften von Goldlegierungen

7.4 Legierungssysteme des Goldes

7.5 Kontaktwerkstoffe auf Goldbasis

<u>8 Platinmetalle und ihre Legierungen</u>

8.1 Darstellung der Platinmetalle

8.2 Physikalische Eigenschaften der Platinmetalle

8.3 Mechanische Eigenschaften

8.4 Elektrische Eigenschaften

8.5 Thermoelektrische Kennwerte

<u>9 Refraktärmetalle und ihre Legierungen</u>

9.1 Darstellung der Refraktärmetalle
9.2 Pulvermetallurgie der Refraktärmetalle
9.3 Ausgewählte physikalische und chemische Eigenschaften der Refraktärmetalle
9.4 Molybdän und Molybdänlegierungen
9.5 Oxidationsbeständige Molybdänlegierungen
9.6 Wolfram und Wolframlegierungen
9.7 Tantal und Tantallegierungen
Stichwortverzeichnis
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Tabellenverzeichnis

Einordnung der Metalle

Tab. 1 Gehalte der Metalle in der Erdkruste sowie die wichtigsten Mineralien, di...

<u>Tab. 2 Grundlegende Werkstoffeigenschaften, die</u> <u>die Werkstoffauswahl bestimmen k...</u>

Tab. 3 Zur hierarchischen Organisation von Werkstoffdaten.

Tab. 4 Stärke der Bindungen.

Tab. 5 Zustandsbezeichnungen von Aluminiumlegierungen im kaltverformten oder aus...

Kapitel 1

Tab. 1.1 Ausgewählte Kennwerte des Aluminiums. Nach: A.M. Russell und K.L. Lee. ...

Tab. 1.2 Bedeutung der Eigenschaftender Aluminiumlegierungen für die verschieden... Tab. 1.3 Herausragende positive und negative Eigenschaften von Aluminium und sei...

Tab. 1.4 Eigenschaften von Aluminium und ausgewählten Aluminiumlegierungen (Rein...

Tab. 1.5 Elektrische Kennwerte ausgewählter Metalle.

Tab. 1.6 Legierungsgruppen der Aluminiumknetlegierungen. x steht stellvertretend...

Tab. 1.7 Legierungsgruppen der Aluminiumgusslegierungen. x steht stellvertretend...

Tab. 1.8 Eigenschaftender Aluminiumlegierung AA6061 in ausgewählten Zuständen. N...

Tab. 1.9 Mechanische Eigenschaften verschiedener Gruppen von Aluminiumlegierunge...

<u>Tab. 1.10 Eigenschaften ausgewählter</u> <u>Aluminiumlegierungen bei tiefen Temperature...</u>

Kapitel 2

Tab. 2.1 Ausgewählte Kennwerte des Titans. Nach: A.M. Russell und K.L. Lee. Stru...

Tab. 2.2 Herausragende positive und negative Eigenschaften von Titan und seinen ...

Tab. 2.3 Gegenüberstellung der Eigenschaften von α - und β -Titan.

Tab. 2.4 Maximale Löslichkeit von Wasserstoff in ausgewählten Metallen. Daten au...

<u>Tab. 2.5 Güteklassen von Titan mit den jeweilig</u> <u>maximalen Verunreinigungskonzent...</u> <u>Tab. 2.6 Typische Gehalte an α- und β-</u> <u>stabilisierenden Elementen in Titanlegieru...</u>

Tab. 2.7 Legierungselemente in Titanlegierungen und ihre wesentliche (positive) ...

Tab. 2.8 Einfluss der Gefügemerkmale auf ausgewählte Eigenschaften von Titanlegi...

<u>Tab. 2.9 Mechanische Kennwerte von TiAl5Sn2,5 im</u> <u>Zustand weich und geringfügig k...</u>

Tab. 2.10 Mechanische Kennwerte ausgewählter Titanlegierungen. Nach: M. Peters u...

Tab. 2.11 Herausragende positive und negative Eigenschaften von β-Titanlegierung...

Tab. 2.12 Variationsbreite der mechanischenKennwerte in $(\alpha + \beta)$ -Titanlegierunge...

<u>Tab. 2.13 Mechanische Eigenschaften</u> <u>ausgewählter, relevanter Titanlegierungen. D...</u>

Tab. 2.14 Qualitativer Vergleich der Eigenschaften von Titanlegierungen. Nach: M...

<u>Tab. 2.15 Mechanische Eigenschaften ausgewählter</u> <u>Titanlegierungen bei Raumtemper...</u>

Kapitel 3

Tab. 3.1 Ausgewählte Kennwerte des Magnesiums. Nach: A.M. Russell und K.L. Lee. ...

Tab. 3.2 Herausragende positive und negative Eigenschaften von Magnesium und sei...

Tab. 3.3 Standardpotenzial (E°) ausgewählter Elemente. Nach: Wikipedia, 2017. UR...

Tab. 3.4 Die wahrscheinlichen Gleitsysteme des hexagonalen Kristallgitters. Nach... Tab. 3.5 Mögliche Zwillingssysteme der hexagonal dichtest gepackten Kristallstru...

Tab. 3.6 Zusammensetzung der Werkstoffe, deren Dämpfungsverhalten in Abb. 3.16 g...

Tab. 3.7 Magnesiumlegierungen werden anhand folgender Kurzzeichen in Bezug auf i...

Tab. 3.8 Kennzeichnung, Zusammensetzung und Eigenschaften ausgewählter Magnesium...

Tab. 3.9 Wirkung von Legierungselementen in Magnesiumlegierungen.

<u>Tab. 3.10 Maximale Löslichkeit xm, Änderung der</u> <u>Streckgrenze ΔRp02/Rp02 und Diff...</u>

Tab. 3.11 Mechanische Kennwerte ausgewählter Magnesiumlegierungen.

Tab. 3.12 Mechanische Kennwerte von AZ91 im Gusszustand, abgegossen mit verschie...

Tab. 3.13 Mechanische Kennwerte von Mg-Li-Legierungen.

Kapitel 4

Tab. 4.1 Ausgewählte Kennwerte des Nickels. Nach: A.M. Russell und K.L. Lee. Str...

Tab. 4.2 Elektrochemische Spannungsreihe ausgewählter Nichteisenmetalle.

Tab. 4.3 Herausragende positive und negative Eigenschaften von Nickel und seinen...

Tab. 4.4 Maximale Löslichkeit x von Legierungselementen in Nickel.

Tab. 4.5 Mechanische Kennwerte von Nickel und Monel.

Tab. 4.6 Goldschmidt-Radien ausgewählter Elemente.

Tab. 4.7 Mechanische Kennwerte von Nichrome bei RT und 1000 °C.

Tab. 4.8 Eigenschaften verschiedener Inconel-Legierungen.

Tab. 4.9 Elastizitätsmodul von Nickel.

Kapitel 5

Tab. 5.1 Ausgewählte Kennwerte des Kupfers. Nach: A.M. Russell und K.L. Lee. Str...

Tab. 5.2 Herausragende positive und negative Eigenschaften von Kupfer und seinen...

<u>Tab. 5.3 Übersicht über die Erscheinungsformen</u> <u>von nicht optimal gepoltem Kupfer...</u>

<u>Tab. 5.4 Bedingungen bei der Elektrolyse von</u> <u>Kupfer.</u>

Tab. 5.5 Kupfersorten nach DIN 1787. Nach: Deutsches Kupferinstitut. Kupfer, 198...

<u>Tab. 5.6 Wichtige Beimengungen in</u> <u>Kupferlegierungen und ihre positive Wirkung au...</u>

Tab. 5.7 Formgebungsvermögen mittels Umformung und spanender Bearbeitung einiger...

<u>Tab. 5.8 Die wichtigsten Messingsorten im</u> <u>Überblick.</u>

Tab. 5.9 Wichtungsparameterfür die Bestimmung der Kupferäquivalente in mehrkompo...

Tab. 5.10 Überblick über die häufig verwendeten Zusätze zu Messingen und ihre Au... Tab. 5.11 Korrosionsangriff von Atmosphärilien auf verschiedene Legierungen; ang...

Tab. 5.12 Typische Einsatzgebiete von Zinnbronzen.

Tab. 5.13 Technologische Kennwerte von Kupfer-Zinn-Federbändern. Nach Deutsches ...

Tab. 5.14 Mischkristallverfestigung in CuAg7Zr0,05.

Tab. 5.15 Ausscheidungsverfestigung in CuAg7Zr0,05.

Tab. 5.16 Verfestigung durch Kornfeinung in CuAg7Zr0,05.

Tab. 5.17 Umformverfestigung in CuAg7Zr0,05.

Kapitel 6

Tab. 6.1 Ausgewählte Kennwerte des Silbers. Nach: A.M. Russell und K.L. Lee. Str...

Tab. 6.2 Herausragende positive und negative Eigenschaften von Silber.

<u>Tab. 6.3 Rekristallisationstemperatur von Silber (in °C) für verschiedene voraus...</u>

Tab. 6.4 Mechanische Eigenschaften von Silber bei hohen Temperaturen. Nach: W. M...

<u>Tab. 6.5 Zugfestigkeit von binären</u> <u>Silberlegierungen. Nach: W. Martienssen und H...</u>

Tab. 6.6 Eigenschaften von Silber-Nickel-Kohlenstoff-Legierungen. Nach: W. Marti...

<u>Tab. 6.7 Eigenschaften von</u> <u>Silberverbundwerkstoffen. Nach: W. Martienssen</u> <u>und H....</u> <u>Tab. 6.8 Eigenschaften von ternären</u> <u>Lotlegierungen aus dem System Ag-Cu-Zn im Ve...</u>

Tab. 6.9 Eigenschaften von binären Ag–Cu-Legierungen im Vergleichmit denen von S...

Tab. 6.10 Mechanische Kennwerte verschiedener Silberlegierungen für ausgewählte ...

Kapitel 7

Tab. 7.1 Ausgewählte Kennwerte des Goldes. Nach: A.M. Russell und K.L. Lee. Stru...

Tab. 7.2 Herausragende positive und negative Eigenschaften von Gold.

Tab. 7.3 Spezifikation der Goldsorten. Nach: W. Martienssen und H. Warlimont, Hr...

Tab. 7.4 Gegenüberstellung des Feingehaltes von Goldlegierungen in der Maßeinhei...

Tab. 7.5 Anstieg des spezifischen elektrischen Widerstands von Gold aufgrund des...

Tab. 7.6 Rekristallisationstemperatur Trekr von Feingold verschiedener Reinheit....

Tab. 7.7 Mechanische Eigenschaften von Feingold (4N) bei hohen Temperaturen. Nac...

Tab. 7.8 Mechanische Eigenschaften von typischen Goldbonddrähten. A: Mittlere Zu...

<u>Tab. 7.9 Zugfestigkeit von binären Goldlegierungen</u> <u>im rekristallisierten Zustand...</u>

Tab. 7.10 Metallische Radien ausgewählter Elemente. Nach: M. Winter, 2018. URL: ...

Kapitel 8

Tab. 8.1 Ausgewählte Kennwerte der Platinmetalle. Nach: A.M. Russell und K.L. Le...

Tab. 8.2 Konzentration der Platinmetalle in der Erdkruste sowie die daraus abgel...

Tab. 8.3 Fördermengen der Hauptförderländer von Platinmetallen.

Tab. 8.4 Maximale Aufnahmekapazität von H (AKH max) in den Platinmetallen. Nach:...

Tab. 8.6 Rekristallisationstemperaturen der Platinmetalle. Zum Vergleich: Trekr(...

Tab. 8.5 Mechanische Eigenschaften der Platinmetalle. Nach: A.M. Russell und K.L...

Tab. 8.7 Metallischer Radius ausgewählter Elemente.

Tab. 8.8 Seebeck-Koeffizienten ausgewählter Metalle, sogenannte thermoelektrisch...

Kapitel 9

Tab. 9.1 Ausgewählte Kennwerte der Refraktärmetalle. Nach: A.M. Russell und K.L....

Tab. 9.2 Korrosionsverhalten der Refraktärmetalle (bzw. ihrer Legierungen) im Ve...

Tab. 9.3 Häufigkeit der Refraktärmetalle in der Erdkruste und weltweite Förderme...

<u>Tab. 9.4 Schmelz- (TS) und</u> <u>Rekristallisationstemperaturen (Trekr) der</u> <u>Refraktärm...</u>

Tab. 9.5 Atomradien ausgewählter Atome.

Tab. 9.6 Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur von eini... Tab. 9.7 Zugspannung im Quarzglas in der Nähe der Durchführungen. Die Werte gelt...

Tab. 9.8 Herausragende positive und negative Eigenschaften von Molybdän.

Tab. 9.9 Rekristallisationstemperatur ausgewählter refraktärmetallbasierter Legi...

Tab. 9.10 Herausragende positive und negative Eigenschaften von Wolfram.

Tab. 9.11 Elektronenaustrittsarbeit WEA in eV verschiedener Elektrodenwerkstoffe...

Illustrationsverzeichnis

Einordnung der Metalle

<u>Abb. 1 Relative Wichtigkeit der Werkstoffe im Verlauf der Menschheitsgeschichte....</u>

<u>Abb. 2 Periodensystem der Elemente: Nichtmetalle,</u> <u>Metalloide, Leichtmetalle mit ...</u>

<u>Abb. 3 Preise der wichtigsten Nichteisenmetalle</u> <u>und von Roheisen (Stand April 20...</u>

<u>Abb. 4 Was so alles schief gehen kann, wenn der</u> <u>Werkstoff ungeeignet ist...</u>

<u>Abb. 5 Gegenüberstellung von Elastizitätsmodul</u> <u>und Dichte in einem Eigenschaftss...</u>

<u>Abb. 6 Ausschnitt aus Abb. 5, das vollständige</u> <u>Diagramm befindet sich auf Seite ...</u>

<u>Abb. 7 Gegenüberstellung von Festigkeit</u> (<u>Streckgrenze bei Metallen und Polymeren...</u>

Kapitel 1

<u>Abb. 1.1 Hauptanwendungsgebiete des Aluminiums</u> <u>für das Jahr 2015 in Deutschland....</u>

<u>Abb. 1.2 Weltweite Verteilung von</u> <u>Bauxitabbaugebieten und Hauptförderländer. Die...</u>

<u>Abb. 1.3 Bauxit. Fundort: Recou bei Carnoulles,</u> <u>Frankreich; Mineralogische Samml...</u>

<u>Abb. 1.4 Phasendiagramm zwischen Kryolith und</u> <u>Aluminiumoxid.</u>

<u>Abb. 1.5 Schematische Darstellung einer Zelle für</u> <u>die Elektrolyse von Aluminium....</u>

<u>Abb. 1.6 Weltjahresproduktion von Aluminium.</u> <u>Nach: U.S. Geological Survey, 2015....</u>

<u>Abb. 1.7 Löslichkeit von Wasserstoff in Aluminium,</u> <u>gemessen unter einem Druck vo…</u>

<u>Abb. 1.8 Dichte von Aluminium in Abhängigkeit von</u> <u>der Temperatur. Nach: C. Kamme...</u>

Abb. 1.9 Verlauf des spezifischen elektrischen Widerstands von Aluminium in Abhä...

<u>Abb. 1.10 Einfluss von Legierungselementen auf a)</u> <u>den spezifischen elektrischen ...</u>

<u>Abb. 1.11 Aluminiumlegierungen basieren im</u> <u>Wesentlichen auf fünf Hauptlegierungs...</u>

<u>Abb. 1.12 Phasendiagramm von Al–Cu. Nach:The</u> <u>Landolt-Börnstein Database. URL: ht...</u>

<u>Abb. 1.13 Gefüge von binären AluminiumKupfer-</u> <u>Legierungen.</u>

Abb. 1.14 Aluminiumreiche Seite des Al-Cu-Phasendiagramms. Während der Erstarrun...

Abb. 1.15 Konzentrationsprofil während der Erstarrung von x0 (s. Abb. 1.14). <u>Abb. 1.16 Temperaturprofil während der</u> <u>Nichtgleichgewichtserstarrung von x0 mit ...</u>

<u>Abb. 1.17 Vorgehensweise bei der</u> <u>Ausscheidungshärtung: Die Legierung wird im</u> <u>Ber...</u>

Abb. 1.18 Aluminiumreiche Seite des Al-Cu-Phasendiagramms mit Löslichkeitslinien...

<u>Abb. 1.19 Schematische Darstellung der GP1-Zone</u> <u>anhand eines Schnittes durch die...</u>

<u>Abb. 1.20 Struktur der GPI-Zone. Cu-Atome sind</u> <u>farbig unterlegt.</u>

<u>Abb. 1.21 TEM-Hellfeldauf-nahme von GP1 -Zonen</u> <u>in Al-Cu-Li-(Mg). Nach: Z. Gao, u...</u>

<u>Abb. 1.22 Struktur der GP2-Zone. Cu-Atome sind</u> <u>farbig unterlegt.</u>

<u>Abb. 1.23 TEM-Hellfeldaufnahme von GP2-Zonen in</u> <u>Al-Mg-Si. Nach: M.S. Silva, u.a...</u>

<u>Abb. 1.24 Struktur der@´-Phase. Cu-Atome sind</u> <u>farbig unterlegt.</u>

<u>Abb. 1.25 Struktur der Al2Cu-Phase. Cu-Atome sind</u> <u>farbig unterlegt.</u>

<u>Abb. 1.26 Schematische Darstellung eines</u> <u>Teilchens, welches durch die Bewegung e...</u>

<u>Abb. 1.27 Härte als Funktion der</u> <u>Wärmebehandlungsdauer für zwei Temperaturen.</u> <u>Na...</u>

Abb. 1.28 Phasendiagramm von Al-Si. Nach: The Landolt-Börnstein Database. URL: h...

<u>Abb. 1.29 Phasendiagramm von Al-Mg. Nach: The</u> <u>Landolt-Börnstein Database. URL: h...</u> <u>Abb. 1.30 Typische Erscheinung von Fließfiguren in</u> <u>5000er-Aluminiumlegierungen, ...</u>

<u>Abb. 1.31 Mg-Si-Phasendiagramm. Nach:The</u> <u>Landolt-Börnstein Database. URL: http:/...</u>

<u>Abb. 1.32 Projektion der Liquidusfläche im System</u> <u>Al-Si-Mg. Entgegen derin diese...</u>

<u>Abb. 1.33 Schematische Darstellung der Bildung</u> <u>von Ausscheidungen: a) Ausschnitt...</u>

<u>Abb. 1.34 Guinier-Preston-Zonen und ß'-Mg2Si-Ausscheidungen in AlMg0,62Si0,37. D...</u>

<u>Abb. 1.35 Mechanische Kennwerte einer</u> <u>AISixxMgyy-Legierung in Abhängigkeit von T...</u>

<u>Abb. 1.36 Al–Zn-Phasendiagramm. Nach: The</u> <u>Landolt-Börnstein Database. URL: http:...</u>

<u>Abb. 1.37 Schmelzflächenprojektion im SystemAl-</u> <u>Mg-Zn. Diese Darstellung erfolgt ...</u>

<u>Abb. 1.38 Al–Li-Phasendiagramm. Nach: The</u> <u>Landolt-Börnstein Database. URL: http:...</u>

<u>Abb. 1.39 Gefüge einer Al-Li-Mg-Cu-Legierung, die</u> <u>bei 520°C für 30 min angelasse...</u>

<u>Abb. 1.40 Zugfestigkeit ausgewählter</u> <u>Aluminiumknetlegierungen im Vergleich. Nach...</u>

<u>Abb. 1.41 Festigkeit und Charakteristika der</u> <u>Klassen von Aluminiumknetlegierunge...</u>

<u>Abb. 1.42 Anwendungsbereich der Gießverfahren in</u> <u>Bezug auf die Legierungszusamme...</u>

<u>Abb. 1.43 Gefüge von AlSi7 im Gusszustand. Neben</u> <u>einigen primär erstarrten Al-Ge...</u>

<u>Abb. 1.44 Gefüge von AlSi13 im Gusszustand.</u> <u>Deutlich ist das hier hell abgebilde...</u> Abb. 1.45 Gefüge von AlSi20 im Gusszustand.

<u>Abb. 1.46 Gefüge von Al-Si9Cu3 im Gusszustand</u> (unveredelt).

<u>Abb. 1.47 Gefüge von veredeltem AlSi9Cu3 im</u> <u>Gusszustand. Im Vergleich zu Abb. 1....</u>

<u>Abb. 1.48 Ausschnitt aus dem Al-Mg-</u> <u>Phasendiagramm. Nach: The Landolt-Börnstein D...</u>

<u>Abb. 1.49 a) Zugfestigkeit bei 20°C nach einer</u> <u>Wärmebehandlung und b) Zugfestigk...</u>

<u>Abb. 1.50 Mechanische Kennwerte der</u> <u>Gusslegierungen AlMg5 und AlMg5Si. Nach: C. ...</u>

<u>Abb. 1.51 Schematische Darstellung von a)</u> <u>Dehnung und b) Dehnrate während eines ...</u>

<u>Abb. 1.52 a) Kriechverhalten von AlMg3 sowie b)</u> <u>die Spannungsabhängigkeit der mi...</u>

Abb. 1.53 Kriechverhalten von AlMg5. Zur Orientierung ist die in-situ gemessene ...

<u>Abb. 1.54 a) Zugfestigkeit, Streckgrenze und b)</u> <u>Bruchdehnung von Aluminium (AA11...</u>

<u>Abb. 1.55 Zugfestigkeit und Streckgrenze</u> <u>ausgewählter ausgehärteter Aluminiumkne...</u>

<u>Abb. 1.56 a) Überlebenswahrscheinlichkeit und b)</u> <u>daraus abgeleitet die Dauerschw...</u>

<u>Abb. 1.57 Typischer VerlaufderWöhler-Kurven bei</u> <u>zyklischer Biegewechselbeanspruc...</u>

<u>Abb. 1.58 Dauerfestigkeit einer kaltumgeformten</u> <u>AIMg4-Legierung (5086) bei versc...</u>

Kapitel 2

<u>Abb. 2.1 Hauptanwendungsgebiete des Titans,</u> <u>ledig lich 4 % entfallen auf titanba...</u>

<u>Abb. 2.2 Ilmenit. Fundort: Champion Mine,</u> <u>Kalifornien, USA; Mineralogische Samml...</u>

<u>Abb. 2.3 Rutilkristalle auf pegmatitischer Gangart.</u> <u>Fundort: Kargerö, Norwegen; …</u>

<u>Abb. 2.4 Beim Titanerztagebau werden Sande mit</u> <u>Schwimmbaggern durchsiebt, North ...</u>

<u>Abb. 2.5 Weltweite Verteilung der Titangewinnung</u> <u>und Hauptförderländer. Die Zahl...</u>

Abb. 2.6 Titanschwamm.

<u>Abb. 2.7 Schematische Darstellung der</u> <u>Prozesskammer des van Arkel-de Boer-Verfah...</u>

<u>Abb. 2.8 Titan, hochrein 99,995 %, hergestellt nach</u> <u>dem van Arkel-de Boer-Verfah...</u>

<u>Abb. 2.9 Kristallstruktur von Titan in der</u> <u>Tieftemperatur-modifikation (hexagona...</u>

<u>Abb. 2.10 Kristallstruktur von Titan in der</u> <u>Hochtemperaturmodifikation (oberhalb...</u>

<u>Abb. 2.11 Zur Verdeutlichung der geringen</u> <u>Gitterdehnung beim Übergang von β- zu …</u>

<u>Abb. 2.12 Ti-reiche Seite des O-Ti-</u> <u>Phasendiagramms. Die α- und β-Bereiche des Ti...</u>

<u>Abb. 2.13 Einfluss von interstitiellen</u> <u>Verunreinigungen auf die mechanischen Eig...</u>

<u>Abb. 2.14 Schweißenvon Titan ist nur unter</u> <u>Schutzgasatmosphäre möglich – die Hül...</u>

<u>Abb. 2.15 Klassifikation von Titanlegierungen</u> <u>anhand der Solvuslinie, die den β-...</u> <u>Abb. 2.16 Sn-Ti-Phasendiagramm. Die</u> <u>charakteristische Solvustemperatur ist farbi...</u>

<u>Abb. 2.17 Al-Ti-Phasendiagramm. Die</u> <u>charakteristische Solvustemperatur ist farbi...</u>

<u>Abb. 2.18 Ta-Ti-Phasendiagramm. Die</u> <u>charakteristische Solvustemperatur ist farbi...</u>

<u>Abb. 2.19 Cr-Ti-Phasendiagramm. Die</u> <u>charakteristische Solvustemperatur ist farbi...</u>

<u>Abb. 2.20 Wirkung der Legierungselemente in Titan</u> <u>als neutral, α - oder β -stabili...</u>

<u>Abb. 2.21 Gefügeentwicklung von TiAl6V4 während</u> <u>der Abkühlung (Hochtemperaturlic...</u>

<u>Abb. 2.22 Korbgeflechtgefüge von TÌAI6V4. Nach:</u> <u>M. Peters und C. Leyens. Titan u...</u>

<u>Abb. 2.23 Gefüge von TiAl6V4 unter verschiedenen</u> <u>Prozessbedingungen. Die Abkühlu...</u>

<u>Abb. 2.24 Rekristallisationsgefüge von TiAl6V4.</u> <u>Nach: M. Peters und C. Leyens. T...</u>

<u>Abb. 2.25 Bimodales Rekristallisationsgefüge</u> (höhere Auflösung von Abb. 2.24c). ...

<u>Abb. 2.26 Widmannstätten-Struktur von α-Titan.</u> <u>Nach: George F. Vander Voort, Hrs...</u>

<u>Abb. 2.27 Kriechkurven von</u> <u>TiAl6Sn2,7Zr4Mo0,4Si0,45 (TIMETAL 1100) mit</u> <u>lamellare...</u>

<u>Abb. 2.28 Schematischer Temperatur-</u> <u>KonzentrationSchnitt von Titanlegierungen mit...</u>

<u>Abb. 2.29 Gefügeformen der β-Titanlegierungen</u> <u>TiV10Fe2AI3 (2.29a-2.29e) und TiV3...</u> <u>Abb. 2.30 Für β-Titanlegierungen mögliche</u> <u>Wärmebehandlungen: A.) Lösungsglühung ...</u>

<u>Abb. 2.31 Mechanische Kennwerte von</u> <u>TiV10Fe2Al3 mit verschiedenem Gehalt an α-Ph...</u>

<u>Abb. 2.32 Gefügeformen von TiAl6V4, entstanden</u> <u>durch unterschiedliche Abkühlbedi...</u>

<u>Abb. 2.33 Zusammenfassung der in</u> <u>Titanlegierungen auftretenden Phasen in Relatio...</u>

<u>Abb. 2.34 Rissausbreitungsverhalten in TiAl6V4mit</u> <u>unterschiedlichen Gefügeformen...</u>

<u>Abb. 2.35 Al-Ti-Phasendiagramm. Die relevanten</u> <u>Phasenbereiche sind farbig hervor...</u>

<u>Abb. 2.36 Kristallstruktur der geordneten (L10) Y-</u> <u>TiAl-Phase.</u>

<u>Abb. 2.37 Werkstoffverhalten von Titanlegierungen</u> <u>bei hoher Temperatur. Nach: D....</u>

<u>Abb. 2.38 Ermüdungsverhalten von Reintitan (Tigrade 1) unter Berücksichtigung v...</u>

<u>Abb. 2.39 Ermüdungseigenschaften von</u> <u>TiV10Fe2Al3 unter Betrachtung des α-Gehalte...</u>

<u>Abb. 2.40 Gefüge von TiV10Fe2Al3 mit</u> <u>verschiedenen Gehalten an α-Ausscheidungen...</u>

<u>Abb. 2.41 Ermüdungsverhalten von TiAl6V4unter</u> <u>Berücksichtigung verschiedener Ein...</u>

<u>Abb. 2.42 Kriechverhalten von Reintitan (Ti-grade</u> <u>2). Nach: H.J. Frost und M.F. ...</u>

<u>Abb. 2.43 Kriechverhalten von TiAl6V4 (Ti-grade 5).</u> <u>Nach: F. Breutinger. "Verfor...</u>

Kapitel 3

<u>Abb. 3.1 Hauptanwendungsfelder des Magnesiums.</u> <u>Nach: Alliance Magnesium, 2017. U...</u>

<u>Abb. 3.2 a) Dolomit (Fundort Traveisella, Piemont, Italien) und b) Magnesit (Fun...</u>

<u>Abb. 3.3 Weltweite Verteilung von</u> <u>Magnesiumerzabbaugebieten und</u> <u>Hauptförderlände...</u>

<u>Abb. 3.4 Schematische Darstellung eines</u> <u>Chlorierungsreaktors zur Gewinnung von M...</u>

<u>Abb. 3.5 Schematische Darstellung einer Downs-</u> <u>Zelle zur Gewinnung von Magnesium....</u>

<u>Abb. 3.6 Phasendiagramme von MgCl2-CaCl2,</u> <u>MgCl2-KCl und MgCl2-NaCl. Entgegen der...</u>

Abb. 3.7 Ferrosilizium.

<u>Abb. 3.8 Schematische Darstellung eines</u> <u>Magnetherm-Reaktors. Nach: C. Kammer. Ma...</u>

<u>Abb. 3.9 Wichtige Ebenen der hexagonal dichtest</u> <u>gepackten Kristallstruktur; a) b...</u>

<u>Abb. 3.10 Gefüge von Magnesium im</u> <u>weichgeglühten Zustand 3.10a mit polygoner Kor...</u>

<u>Abb. 3.11 Hexagonal dicht gepackte Einheitszelle</u> <u>mit eingezeichnetem {1012}, (10...</u>

<u>Abb. 3.12 Abhängigkeit der</u> <u>Verformungsmechanismen unter</u> <u>Zugbeanspruchung in hexa...</u>

<u>Abb. 3.13 Zwillingssysteme (1. Art)_der</u> <u>hexagonalen Kristall st ruktur; links: L...</u>

<u>Abb. 3.14 Zwillingssysteme (2. Art) der</u> <u>hexagonalen Kristall st ruktur; links: L...</u> <u>Abb. 3.15 Dichte von Magnesium in Abhängigkeit</u> <u>von der Temperatur. Nach: C. Kamm...</u>

<u>Abb. 3.16 Dämpfungsverhalten von reinem ("cp" =</u> <u>commercially pure = rein; 99,8m...</u>

<u>Abb. 3.17 Dämpfungsverhalten von ausgewählten</u> <u>Magnesiumlegierungen. Nach: C. Kam...</u>

<u>Abb. 3.18 Zur Werkstoffauswahl: Das</u> <u>Dämpfungsverhalten verschiedener Werkstofffa...</u>

<u>Abb. 3.19 Korrosionsrate von binären</u> <u>MagnesiumlegierungeninAb-hängigkeit vom Leg...</u>

<u>Abb. 3.20 Zugfestigkeit von binären</u> <u>Magnesiumlegierungen in Abhängigkeit vom Leg...</u>

<u>Abb. 3.21 Ausgewählte binäre Phasendiagramme.</u> <u>In dieser Zusammenstellung liegt d...</u>

<u>Abb. 3.22 Ausschnitt aus dem Mg-Al-</u> <u>Phasendiagramm.</u>

<u>Abb. 3.23 Mechanische Kennwerte von</u> <u>sandgegossenen Mg-Al-Legierungen in Abhängig...</u>

<u>Abb. 3.24 Das Gefüge der AZ91-Legierung enthält</u> <u>vergleichsweise grobe (Mg17Al12)...</u>

<u>Abb. 3.25 Liquidusprojektion im System Mg-Al-Zn.</u> <u>Entgegen der sonst in diesem Bu...</u>

<u>Abb. 3.26 Gefüge der Legierung MgAl2Zn im</u> <u>Gusszustand. Nach: H. Oettel und H. Sc...</u>

<u>Abb. 3.27 Mechanische Kennwerte ausgewählter</u> <u>Magnesiumlegierungen in Abhängigkei...</u>

<u>Abb. 3.28 Vergleich der Wöhler-Kurven</u> <u>ausgewählter Magnesium-und Aluminiumlegier...</u>

<u>Abb. 3.29 Li-Mg-Phasendiagramm. Nach: The</u> <u>Landolt-Börnstein Database. URL: http:...</u> <u>Abb. 3.30 Dichte von Mg-Li-Legierungen in</u> <u>Abhängigkeit von der Konzentration. Na...</u>

<u>Abb. 3.31 Verhältnis der Gitterparameter c/a von</u> <u>Mg-Li-Legierungen in Abhängigke...</u>

Kapitel 4

Abb. 4.1 Hauptanwendungsgebiete des Nickels. Lediglich 12% des Nickels werden zu...

<u>Abb. 4.2 a) Garnierit(Fund-ort: Callenberg bei</u> <u>Glauchau, Deutschland), b) Nickel...</u>

<u>Abb. 4.3 Bergbaugebiet bei Kouaoua im Südosten</u> <u>Neukaledoniens. Aufgrund der geri...</u>

<u>Abb. 4.4 Weltweite Verteilung von Nickelminen und</u> <u>Hauptförderländer. Die Zahlenw...</u>

Abb. 4.5 Schematische Darstellung der Prozesskammer beim Mond Verfahren.

<u>Abb. 4.6 Reinstnickel, hergestellt nach dem Mond-</u> <u>Verfahren. Nach: Wikipedia, 201...</u>

<u>Abb. 4.7 Kubisch flächenzentrierte Kristall st</u> <u>ruktur. a(Ni) = 0,3524 nm.</u>

<u>Abb. 4.8 Löslichkeit von Wasserstoff in Aluminium,</u> <u>Nickel und Kupfer in Abhängig...</u>

<u>Abb. 4.9 Massenzunahme infolge von Oxidation von</u> <u>Nickel bei verschiedenen Temper...</u>

<u>Abb. 4.10 Ausschnitt aus dem Ni-S-</u> <u>Phasendiagramm. Nach: H.-J. Bargel und G. Schu...</u>

<u>Abb. 4.11 Auswirkungen der Legierungselemente in</u> <u>Nickel und Nickellegierungen. N...</u>

<u>Abb. 4.12 Festigkeitausgewählter</u> <u>Nickellegierungen bei hoher Temperatur. Die Wer...</u> Abb. 4.13 Schmelztemperatur der Elemente.

Abb. 4.14 Kristallstruktur der Metalle im Periodensystem der Elemente: kubisch f...

<u>Abb. 4.15 Diffusionsvermögen und</u> <u>Aktivierungsenergien für Volu-mendiffusion von ...</u>

<u>Abb. 4.16 Phasendiagrammvon Cr–Ni. Nach: The</u> <u>Landolt-Börnstein Database. URL: ht...</u>

<u>Abb. 4.17 Gefüge von Inconel 625. Sichtbar sind</u> <u>neben der Mischkristallmatrix we…</u>

<u>Abb. 4.18 Reißlänge als Maß für die spezifische</u> <u>Zeitstandfestigkeit (1000 h) ver...</u>

<u>Abb. 4.19 Zeitliche Entwicklung der maximal</u> <u>möglichen Einsatztemperatur von Nick...</u>

<u>Abb. 4.20 Schnitt durch eine Flugturbine:</u> <u>Titanlegierungen11,</u> <u>Aluminiumlegie...</u>

<u>Abb. 4.21 a) Turbinenschaufeln mit verschiedenen</u> <u>Gefügen (von links nach rechts:...</u>

<u>Abb. 4.22 Legierungselemente in</u> <u>Nickelbasissuperlegierungen: Mischkristallhärt...</u>

<u>Abb. 4.23 Kristallstruktur der geordneten (L12) Y-</u> <u>Ni3Al-Phase. Die Ni-Atome sin...</u>

<u>Abb. 4.24 Darstellung verschiedener</u> <u>Gefügemerkmale, wie sie in Nickelbasissuperl...</u>

<u>Abb. 4.25 Kriechkurven verschiedener</u> <u>Generationen von rheniumhaltigen Nickelbasi...</u>

<u>Abb. 4.26 Veränderung des Gitterparameters der Y-</u> <u>Matrix in Abhängigkeit vom Legi...</u>

<u>Abb. 4.27 Phasendiagramm von Al-Ni. Nach: The</u> <u>Landolt-Börnstein Database. URL: h...</u> <u>Abb. 4.28 Gefügeentwicklung einer</u> <u>Nickelbasissuperlegierung zu verschiedenen Sta...</u>

<u>Abb. 4.29 Schematische Darstellung der</u> <u>Entwicklung der Morphologie der Ausscheid...</u>

Abb. 4.30 Veränderung der Festigkeit in Abhängigkeit von der Partikelgröße.

Abb. 4.31 Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahmen, die belegen, dass Ver...

<u>Abb. 4.32 Wenn Versetzungen geordnete Teilchen</u> <u>schneiden, entsteht hinter den Ve...</u>

<u>Abb. 4.33 Veränderung des Gitterparameters dery'-</u> <u>Ausscheidungen in Abhängigkeit ...</u>

<u>Abb. 4.34 Gefüge einer polykristallinen</u> <u>Nickelbasissuperlegierung mit einer bidi...</u>

<u>Abb. 4.35 Gefüge einer Nickelbasissuperlegierung</u> <u>nach einer Lösungsglühung und a...</u>

<u>Abb. 4.36 Kriechverhalten von</u> <u>Nickelbasissuperlegierungen mit verschiedenen</u> <u>Volu...</u>

<u>Abb. 4.37 Minimale Kriechrate für</u> <u>Nickelbasissuperlegierungen mit verschiedenen ...</u>

<u>Abb. 4.38 Elektronenmikroskopische Abbildung von</u> <u>M23C6-Karbiden an einer Korngre...</u>

<u>Abb. 4.39 Bruchspannung verschiedener</u> <u>Hochtemperaturwerkstoffe in Abhängigkeit v...</u>

<u>Abb. 4.40 Gefügeform der α-Phase in</u> <u>Nickelbasissuperlegierungen. Nach: A.M. Russ...</u>

<u>Abb. 4.41 Die Bethe-Slater-Kurve präsentiert die</u> <u>Abhängigkeit des Austauschinteg...</u> <u>Abb. 4.42 Hysteresekurveeines ferromagnetischen</u> <u>Werkstoffs.</u>

Abb. 4.43 Übersicht über die gebräuchlichen Magnetwerkstoffe. Aufgetragen sind d...

<u>Abb. 4.44 Verlauf von Sättigungspolarisation,</u> <u>Curie-Temperatur, Kristallanisotro...</u>

Kapitel 5

<u>Abb. 5.1 Hauptanwendungsgebiete des Kupfers für</u> <u>das Jahr 2017. Daten entnommen v...</u>

<u>Abb. 5.2 Gediegenes Kupfer, Fundort:Tsumeb,</u> <u>Namibia; Mineralogische Sammlung der...</u>

<u>Abb. 5.3 Diewichtigsten Erze und Mineralien des</u> <u>Kupfers. a) Chalkopyrit, Fundort...</u>

<u>Abb. 5.4 Chuquicamata: die größte Kupfermine der</u> <u>Welt (Fotovon Hendrik Peusch, 1...</u>

<u>Abb. 5.5 Weltweite Verteilung von Kupferminen und</u> <u>Hauptförderländer. Die Zahlenw...</u>

<u>Abb. 5.6 Kupfergewinnung: vom Erz zum</u> <u>Reinkupfer. Nach: Deutsches Kupferinstitut...</u>

<u>Abb. 5.7 a) Ausschnitt aus dem Cu-O-</u> <u>Phasendiagramm auf der kupferreichen Seite; …</u>

<u>Abb. 5.8 Löslichkeit von Wasserstoff in Aluminium,</u> <u>Nickelund Kupfer in Abhängigk...</u>

<u>Abb. 5.9 Tiefe der wasserstoffkranken Zone von</u> <u>Kupfer mit einem Sauerstoffgehalt...</u>

<u>Abb. 5.10 Gefüge von Kupferlegierungen nach einer</u> <u>Wasserstoffbehandlung. Teilbil...</u>

<u>Abb. 5.11 Widerstandserhöhung in</u> <u>Kupferlegierungen in Abhängigkeit von der Konze...</u> <u>Abb. 5.12 Elektrische Leitfähigkeit von</u> <u>zähgepoltem und mit Phosphor desoxidiert...</u>

<u>Abb. 5.13 Elektrische Leitfähigkeit (α) und</u> <u>elektrischer Widerstand (b) von rein...</u>

<u>Abb. 5.14 Verfestigung von Cu-OFE durch</u> <u>Kaltumformung. Nach: Wie land-Werke AG. ...</u>

<u>Abb. 5.15 a) Gefüge von des-oxidiertem Kupfer</u> <u>nach der Kaltumformung und b) ansc...</u>

<u>Abb. 5.16 Entfestigung von Cu-OFE durch eine</u> <u>Wärmebehandlung bei der angegebenen...</u>

<u>Abb. 5.17 Einfluss von Teilchenradius der</u> <u>Ausscheidungen und deren Volumenanteil...</u>

<u>Abb. 5.18 Zugfestigkeit einiger niedriglegierter</u> <u>Kupfersorten in Abhängigkeit ih...</u>

<u>Abb. 5.19 Zugfestigkeit einiger</u> <u>ausscheidungshärtender Kupferlegierungen in</u> <u>Abhä...</u>

<u>Abb. 5.20 Elektrische Leitfähigkeit binärer</u> <u>Kupferlegierungen in Abhängigkeit vo...</u>

<u>Abb. 5.21 Cu-Zn-Phasendiagramm (Messing).</u> <u>Nach:The LandoltBörnstein Database. UR...</u>

<u>Abb. 5.22 Gefüge verschiedener Messinge. Nach:</u> <u>Wie land-Werke AG. Wieland-Kupfer...</u>

<u>Abb. 5.23 Ausschnitt aus dem Cu-Zn-</u> <u>Phasendiagramm und mechanische Kennwerte</u> <u>eini...</u>

<u>Abb. 5.24 Gefüge von CuZn37. Nach H. Oettel und</u> <u>H. Schumann, Hrsg. Metallografie...</u>

<u>Abb. 5.25 Bereiche für Warmumformung,</u> <u>Rekristallisation und Spannungsfreiglühen ...</u> <u>Abb. 5.26 Primäre Löslichkeit von einigen Cu-</u> <u>Legierungen mit verschiedenen höher...</u>

<u>Abb. 5.27 Gefüge von CuZn40 ohne und mit</u> <u>Bleizusatz. Die α-Phase erscheint hell-...</u>

<u>Abb. 5.28 Spanformen und -größen wie sie beim</u> <u>Drehen von Messingen entstehen (Sc...</u>

<u>Abb. 5.29 Mechanische Kenndaten von CuZn37 in</u> <u>Abhängigkeit vom Grad der Formände...</u>

<u>Abb. 5.30 a) Zugfestigkeit und b) Bruchdehnung</u> verschiedener binärer Messinge al...

<u>Abb. 5.31 Temperaturabhängigkeit</u> <u>dermechanischen Kennwerte von CuZn31 Si1.</u> <u>Nach:...</u>

<u>Abb. 5.32 Temperaturabhängigkeit</u> <u>dermechanischen Kennwerte von CuZn40Mn2Fe1.</u> <u>Nac...</u>

<u>Abb. 5.33 Phasendiagrammvon Zinn-Bronze</u> (Cu-Sn). Nach: The Landolt-Börnstein Dat...

<u>Abb. 5.34 Nichtgleichgewichtsphasendiagramme</u> <u>von Cu-Sn in Abhängigkeit von den A...</u>

<u>Abb. 5.35 Gefüge von CuSn6 in verschiedenen</u> <u>Zuständen; a) homogener α-Mischkrist...</u>

<u>Abb. 5.36 Gefüge verschiedener Cu-Sn-</u> <u>Legierungen. Die CuSn10-Legierung im Gusszu...</u>

<u>Abb. 5.37 Mechanische Eigenschaftenvon Kupfer-</u> <u>Zinn-Knetlegierungen in Abhängigke...</u>

<u>Abb. 5.38 Mechanische Eigenschaften von</u> <u>weichgeglühten Kupfer-Zinn-Knetlegierung...</u>

<u>Abb. 5.39 Ausschnitte aus den</u> <u>Nichtgleichgewichtsphasendiagrammen von Cu-Sn</u> <u>in A...</u>

<u>Abb. 5.40 Mechanische Eigenschaften von Kupfer-</u> <u>Zinn-Gusslegierungen in Abhängigk...</u>

<u>Abb. 5.41 Zugfestigkeit von ternären,</u> <u>kokillengegossenen Cu-Sn-Zn-Legierungen in...</u>

<u>Abb. 5.42 Einfluss von Nickel auf die mechanischen</u> <u>Eigenschaften von CuSn7Zn4Pb7...</u>

<u>Abb. 5.43 Zugfestigkeit von Cu-Sn-Pb-</u> <u>Gusslegierungen in Abhängigkeit von der Zus...</u>

<u>Abb. 5.44 Ausschnitt aus dem Al-Cu-</u> <u>Phasendiagramm. Nach: The Landolt-Börnstein D...</u>

<u>Abb. 5.45 Festigkeit und Dehnung von verschieden</u> prozessierten Cu-Al-Legierungen...

<u>Abb. 5.46 Elektrische Leitfähigkeit von Cu-Al-</u> <u>Legierungen in Abhängigkeit von de...</u>

<u>Abb. 5.47 Kavitationsbeständigkeit verschiedener</u> <u>Werkstoffe im Vergleich. Die We...</u>

<u>Abb. 5.48 a) Phasendiagramm von Cu-Ni sowie b)</u> <u>spezifischer Widerstand und desse...</u>

<u>Abb. 5.49 Entfestigungstemperatur binärer</u> <u>Kupfermischkristalle als Funktion des ...</u>

<u>Abb. 5.50 Cu-Ag-Phasendiagramm. Nach: The</u> <u>Landolt-Börnstein Database. URL: http:/...</u>

<u>Abb. 5.51 Gefügeformender in (Cu,Ag)-</u> <u>Mischkristallen auftretenden Ausscheidungen...</u>

<u>Abb. 5.52 Gefüge von elektro-deponierten</u> <u>Kupferschichten mit hoher Zwillingsdich...</u>

<u>Abb. 5.53 Spannungs-Deh-nungs-Kurven von</u> <u>Kupfereinkristallen, aufgenommen bei ve...</u> <u>Abb. 5.54 Gefüge von Kupfer, gezogen bei</u> <u>Raumtemperatur (α) und unter kryogenen ...</u>

<u>Abb. 5.55 Zugfestigkeit von bei Raumtemperatur</u> <u>und unter kryogenen Bedingungen g...</u>

<u>Abb. 5.56 Cu-Te-Phasendiagramm. Nach: The</u> <u>Landolt-Börnstein Database. URL: http:...</u>

<u>Abb. 5.57 Einfluss von thermischen und</u> <u>mechanischen Behandlungen auf das Gefüge ...</u>

<u>Abb. 5.58 Cu-Pb-Phasendiagramm. Nach: The</u> <u>Landolt-Börnstein Database. URL: http:...</u>

<u>Abb. 5.59 Gefügeformen von CuPb25. Nach: H. Cui,</u> <u>u. a. "Microstructure evolution…</u>

<u>Abb. 5.60 Kupfer–Zirkonium-Phasendiagramm.</u> <u>Nach The Landolt-Börnstein Database.</u>...

<u>Abb. 5.61 Härte von Cu, Cu-Cr und Cu-Zr in</u> <u>Abhängigkeit von der Temperatur einer...</u>

<u>Abb. 5.62 Kriechdehnung von verschiedenen Cu-Zr</u> <u>und Cu-Cr-Zr-Legierungen. Nach: ...</u>

<u>Abb. 5.63 Ausschnitt auf der kupferreichen Seite</u> <u>des Be-Cu-Phasendiagramms. Nach...</u>

Abb. 5.64 Gefügeformeln von CuBe2 nach dem Homogenisieren bei 820°C/1 h nach ver...

<u>Abb. 5.65 Verlauf von mechanischen und</u> <u>elektrischen Kennwerten von CuBe2 während...</u>

Kapitel 6

Abb. 6.1 Hauptanwendungsbereiche des Silbers und seiner Legierungen. Nach: The w...

<u>Abb. 6.2 Weltweite Verteilung von Silberminen und</u> <u>Hauptförderländer. Die Zahlenw...</u> <u>Abb. 6.3 Gediegenes Silber; Mineralogische</u> <u>Sammlung der TU Bergakademie Freiberg...</u>

<u>Abb. 6.4 Diewichtigsten Erze und Mineralien des</u> <u>Silbers; Mineralogische Sammlung...</u>

<u>Abb. 6.5 Silbermünze Britannia, die der Legierung</u> <u>ihren Namen gab.</u>

<u>Abb. 6.6 Reflexionsvermögen der Metalle in</u> <u>Bereich des sichtbaren Lichts (Aussch...</u>

Abb. 6.7 Reflexionsvermögen der Metalle in Abhängigkeit von der Wellenlänge der ...

<u>Abb. 6.8 Einfluss von Legierungsatomen auf den</u> <u>spezifischen elektrischen Widerst...</u>

<u>Abb. 6.9 Spezifischer elektrischer Widerstand von</u> <u>Silber nahezu im gesamten Temp...</u>

<u>Abb. 6.10 Gefüge von gegossenem Feinsilber mit</u> <u>groben Körnern. Nach: H. Oettel u...</u>

<u>Abb. 6.11 Rekristallisationstemperatur binärer</u> <u>Silberlegierungen in Abhängigkeit...</u>

<u>Abb. 6.12 Veränderung der mechanischen</u> <u>Kennwerte von Silber (99,95%) bei Raumtem...</u>

<u>Abb. 6.13 Zugfestigkeit und Streckgrenze</u> verschiedener Silberlegierungen. Nach: ...

<u>Abb. 6.14 Härteverlauf von feinkörnigem Silber und</u> <u>oxiddispersionsverfestigter (...</u>

<u>Abb. 6.15 Silber–Nickel-Phasendiagramm. Nach:</u> <u>The Landolt-Börnstein Database. UR...</u>

<u>Abb. 6.16 Gefüge von rekristallisiertem Feinsilber</u> (<u>α</u>) und rekristallisiertem Fe...

<u>Abb. 6.17 Veränderung der mechanischen</u> <u>Kennwerte von Feinkornsilber (AgNi0,15) b...</u>